

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	
Betreiber	[Name]	Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pellheimer Straße		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse > 75t		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	2.10.1/ G / E		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	05.11.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	umfassend [X]	X		
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 29.08.2024	
	Anforderungsliste [X]	X	Stand 04.11.2024	
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Am Motor des Reingasventilators der RNV im Werk II treten impulshaltige Geräusche auf (Auflage 2.4.15 des Bescheides vom 29.08.2024).	Wartung und Reparatur der defekten Anlagenteile	01.02.2025		
Die Ofenwagenabsaugung im Werk I war bereits seit Frühjahr 2024 in Betrieb. Die Anzeige erfolgte erst im Nachhinein.	Freistellungsbescheid wurde am 21.10.2024 erteilt.			